

平成30年度

2018年4月～2019年3月

冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去作業日

2018年4月～2019年3月

| 1号炉 | 2号炉 |
|------------|------------|
| 連続式 | 連続式 |
| 定修時における除去日 | 定修時における除去日 |
| 2018/04/28 | 2018/04/04 |
| 2018/07/17 | 2018/05/17 |
| 2018/10/02 | 2018/06/11 |
| 2018/10/31 | 2018/08/09 |
| 2019/01/21 | 2018/09/25 |
| 2019/02/26 | 2018/11/09 |
| | 2018/12/18 |
| | 2019/01/28 |
| | 2019/03/23 |

焼却施設に関わる温度測定結果

| 1号炉 | 2号炉 |
|-----|-----|
| 連続 | 連続 |

(当工場でご覧できます)

焼却施設に関わるCO濃度測定結果

| 1号炉 | 2号炉 |
|-----|-----|
| 連続 | 連続 |

(当工場でご覧できます)

令和元年度

2019年4月～2020年3月

冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去作業日

2019年4月～2020年3月

| 1号炉 | 2号炉 |
|------------|------------|
| 連続式 | 連続式 |
| 定修時における除去日 | 定修時における除去日 |
| 2019/04/08 | 2019/06/10 |
| 2019/05/07 | 2019/08/10 |
| 2019/05/14 | 2019/10/07 |
| 2019/07/09 | 2019/11/14 |
| 2019/08/17 | 2020/01/09 |
| 2019/09/11 | 2020/03/11 |
| 2019/10/01 | |
| 2019/11/13 | |
| 2019/12/24 | |
| 2020/02/18 | |
| 2020/03/16 | |

焼却施設に関わる温度測定結果

| 1号炉 | 2号炉 |
|-----|-----|
| 連続 | 連続 |

(当工場でご覧できます)

焼却施設に関わるCO濃度測定結果

| 1号炉 | 2号炉 |
|-----|-----|
| 連続 | 連続 |

(当工場でご覧できます)

令和2年度

冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去作業日

2020年4月～2021年3月

2020年4月～2021年3月

| 1号炉 | 2号炉 |
|------------|------------|
| 連続式 | 連続式 |
| 定修時における除去日 | 定修時における除去日 |
| 2020/04/08 | 2020/05/07 |
| 2020/04/28 | 2020/07/09 |
| 2020/06/02 | 2020/08/24 |
| 2020/07/27 | 2020/12/11 |
| 2020/09/17 | 2021/02/06 |
| 2020/11/01 | |
| 2021/01/13 | |
| 2021/03/09 | |

焼却施設に関わる温度測定結果

| 1号炉 | 2号炉 |
|-----|-----|
| 連続 | 連続 |

(当工場でご覧できます)

焼却施設に関わるCO濃度測定結果

| 1号炉 | 2号炉 |
|-----|-----|
| 連続 | 連続 |

(当工場でご覧できます)

令和3年度

冷却設備・排ガス処理設備に堆積したばいじんの除去作業日

2021年4月～2022年3月

2021年4月～2022年3月

| 1号炉 | 2号炉 |
|------------|------------|
| 連続式 | 連続式 |
| 定修時における除去日 | 定修時における除去日 |
| 2021/04/20 | 2021/05/11 |
| 2021/05/18 | 2021/08/27 |
| 2021/06/26 | 2021/11/02 |
| 2021/06/28 | 2021/12/15 |
| 2021/07/27 | 2022/02/07 |
| 2021/07/28 | 2022/03/23 |
| 2021/08/23 | |
| 2021/10/01 | |
| 2021/11/01 | |
| 2021/12/07 | |
| 2022/02/11 | |
| 2022/03/11 | |

焼却施設に関わる温度測定結果

| 1号炉 | 2号炉 |
|-----|-----|
| 連続 | 連続 |
| | |

(当工場でご覧できます)

焼却施設に関わるCO濃度測定結果

| 1号炉 | 2号炉 |
|-----|-----|
| 連続 | 連続 |
| | |

(当工場でご覧できます)

